Директор МУП «Курилово» МУП <u>/</u> «Курилово» А.В. Кравченко _2025 г.

План-график мероприятий по подготовке бойлерной Noll 22 и теплосети МУП «Курилово» к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.

Наименование работ	Сроки выполн ения	Ответственный	Приемщик работ	Примечание	Объем финансирования
Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1	2кв. 2025г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	2 400 000 p.
Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении.	2кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	1 614 711,85 р. Программа энергосбережения
Замена задвижки d=150 мм P_y = 10 кгс/см² на входящем трубопроводе фильтра № 1	3кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	32000 тр.
Доведение уровня сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2	3кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	В наличии
Восстановление АБ и АР на бойлерных №№1,2	3кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Боярский И.И КИП и А	30000 тр.
Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2	3кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	30000 тр.
Ремонт ограждения на бойлерной №1- 50 м.	3кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	10000 тр.
Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и ЗРА	2кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	80000 тр.
Замена входных дверей с коробкой 2 шт.	2кв. 2025 г.	Гришин А.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	30000 тр.
	Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1 Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении. Замена задвижки d=150 мм Р _у = 10 кгс/см² на входящем трубопроводе фильтра № 1 Доведение уровня сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2 Восстановление АБ и АР на бойлерных №№1,2 Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2 Ремонт ограждения на бойлерной №1- 50 м.	Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1 2кв. 2025г. Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении. 2кв. 2025 г. Замена задвижки d=150 мм Ру= 10 кгс/см² на входящем трубопроводе фильтра № 1 3кв. 2025 г. Доведение уровня сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2 3кв. 2025 г. Восстановление АБ и АР на бойлерных №№1,2 3кв. 2025 г. Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2 3кв. 2025 г. Ремонт ограждения на бойлерной №1 - 50 м. 3кв. 2025 г. Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и 3РА 2кв. 2025 г. Замена входных дверей с 2кв.	Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1 2кв. 2025г. Гришин А.В. Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении. 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Замена задвижки d=150 мм Ру= 10 кгс/см² на входящем трубопроводе фильтра № 1 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Доведение уровня сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Восстановление АБ и АР на бойлерных №№1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Ремонт ограждения на бойлерной №1 - 50 м. 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и 3РА 2кв. Гришин А.В. Замена входных дверей с 2кв. Гришин А.В. Гришин А.В.	Наименование раоот выполнения Ответственный работ работ Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении. 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Замена задвижки d=150 мм Ру= 10 кгс/см² на вхолящем трубопроводе фильтра №1 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Доведение уровия сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Восстановление АБ и АР на бойлерных №№1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Ремонт ограждения на бойлерной №1 - 50 м. 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и ЗРА 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и ЗРА 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Замена входных дверей с 2кв. Гришин А.В. Кравченко А.В.	Наименование расот выполн сния Ответственный работ пришин А.В. работ Примечание Частичный ремонт зданий по результатам промышленной экспертизы бойлерной №1 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным и силами Замена участка теплосети д. Маринки 235 м. в двухтрубном исполнении. 2кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Силами подрядной организации Замена задвижки d=150 мм грубопроводе фильтра № 1 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным и силами Доведение уровия сульфоугля до нормы на бойлерных №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным и силами Ремонт резервуаров мокрого хранения соли №1,2 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Боярский И.И КИП и А Ремонт ограждения на бойлерной №1-50 м. 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным и силами Замена бака-мерника на бойлерной №1-50 м. 3кв. 2025 г. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным подрядной организации Замена бака-мерника на бойлерной №1 с обвязкой и 3PA 2кв. Гришин А.В. Кравченко А.В. Собственным подрядной организации Замена входных дверей с 2к